



ТОЛЧЕЙНАЯ ФАБРИКА СИММЕРЪ И ДЖЕКЪ.



ТОЛЧЕЙНАЯ ФАБРИКА СИММЕРЪ И ДЖЕКЪ.

на сто пестовъ


(планъ)



Масштабъ $\frac{1}{4}$ дюйма = 1 футу.


Фиг. 1.

НАДШАХТНОЕ ЗДАНІЕ И ТОЛЧЕЙНАЯ ФАБРИКА.



Фиг. 2.

ФАБРИКА ДЛЯ ХИМИЧЕСКАГО ИЗВЛЕЧЕНІЯ ЗОЛОТА РОБИНЗОНА




Фиг. 3.

Фиг. 4.




ТОЛЧЕЙНАЯ
ФАБРИКА
ФЕРЕЙРА

Масштаб
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Фиг. 5.



Фиг. 6.



Фиг. 1 bis
Схематическій чертежъ расположенія
танковъ и экстракторовъ


Ванна для газурки хвостовъ.

труба


труба

цилиндръ


Фиг. 1.




Фиг. 2.




Фиг. 3.



Масштабъ.




Фиг. 4.
ФАБРИКА ДЛЯ ХИМИЧЕСКАГО ИЗВЛЕЧЕНІЯ ЗОЛОТА НЬЮПРИМРОЗЪ.
Планъ




Фиг. 5.

Продольный разрезъ



Фиг. 10.

Продольный разрезъ экстрактора и Малленъ помини ВВ




Фиг. 11.

Продольный разрезъ




Фиг. 12.

Планъ




Фиг. 6.




Фиг. 7.

Продольный разрезъ экстрактора




Фиг. 8.

Планъ экстрактора




Фиг. 9.

Поперечный разрезъ экстрактора



Фиг. 13.

ФАБРИКА ДЛЯ ХИМИЧЕСКАГО ИЗВЛЕЧЕНІЯ ЗОЛОТА ГЕНРИНГОРСЪ.



Фиг. 14.

